

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014

RAPID-FLOOR®

Estrichtechnologie

RAPID-FLOOR Compound SZ

Datum: 02.06.2021

Seite 1 von 1

Mineralischer Austrocknungsbeschleuniger für konventionelle Zementestriche

Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2
45663 Recklinghausen

System zur Bewertung und Notifizierte Stelle

- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
- Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsfähigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13813-2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	keine Leistung festgestellt	
Wasserdampfdurchlässigkeit	keine Leistung festgestellt	
Druckfestigkeit	C30	
Biegezugfestigkeit	F5	
Verschleißwiderstand	keine Leistung festgestellt	
Schallisolierung	keine Leistung festgestellt	
Schallabsorption	keine Leistung festgestellt	
Wärmedämmung	keine Leistung festgestellt	
Chemische Beständigkeit	keine Leistung festgestellt	

Erklärung

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH.

Dirk von Pidoll
Dirk von Pidoll | Technische Leitung

Recklinghausen, 02.06.2021